



RBI
125-2/L



REITINGER BRÜCKENINSPEKTION

W. Reitinger GmbH
Westbahnstr. 4
A-4490 St. Florian

T: +43 7224 / 67196
M: office@w-reitinger.at
W: www.w-reitinger.at


R[®] W. REITINGER

Technische Daten weitgehend nach Herstellerangaben - Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.


80040101207 Seite 1/4

RBI 125-2/L

Reitinger Brücken-Inspektionsgerät

Besondere Eigenschaften:

- Große Steigfähigkeit durch Hydraulikantrieb direkt auf Antriebsräder
- Niveaueausgleich der Arbeitsplattform
- Hydraulische Achsnivellierung zum Nivellieren auf der Brücke
- Gegensprechanlage zum Fahrerhaus



W. Reitinger GmbH
Westbahnstr. 4
A-4490 St. Florian

T: +43 7224 / 67196
M: office@w-reitinger.at
W: www.w-reitinger.at

R W. REITINGER